

제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2020년 12월 31일

경상남도교육감



대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
대원초등학교 본관동	경상남도 창원시 의창구 대원로104번길 8-1(대원동)	대원초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
완월초등학교 후관동	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 201(완월동)	완월초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
내서초등학교 본관동	경상남도 창원시 마산회원구 북성로 480(두척동)	내서초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
양곡중학교 제1교사동	경상남도 창원시 성산구 신촌로134번길 12(신촌동)	양곡중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
구산중학교구남분교장 본관	경상남도 창원시 마산합포구 구산면 이순신로 7	구산중학교구남분교장	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
창원기계공업고등학교 C동 컴퓨터응용기계과	경상남도 창원시 성산구 두대로 219 (중앙동)	창원기계공업고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창원기계공업고등학교 E동 특수산업설비과	경상남도 창원시 성산구 두대로 219 (중앙동)	창원기계공업고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
마산용마고등학교 신관동	경상남도 창원시 마산합포구 허당로 51(산호동)	마산용마고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창원대산고등학교 본관	경상남도 창원시 의창구 대산면 진산대로 394-11	창원대산고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
삼현여자고등학교 체육관	경상남도 진주시 돛골로 95(상평동)	삼현여자고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
남양초등학교 본관동	경상남도 사천시 문화안길 23(죽림동)	남양초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
삼천포초등학교 교사A동	경상남도 사천시 각산로 10 (선구동)	삼천포초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
사천중학교 교사1동(본관)	경상남도 사천시 사천읍 동문로 20	사천중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
무안중학교 본관동	경상남도 밀양시 무안면 사명로 617-18	무안중학교	해제된 시설물로 최근 정밀안전진단 결과 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
동국대학교사범대학부속홍제중학교 A동(본관동)	경상남도 밀양시 단장면 표충로 106	동국대학교사범대학부속홍제중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
세종고등학교 가동	경상남도 밀양시 가곡8길 28(가곡동)	세종고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
유곡초등학교 본관동	경상남도 의령군 유곡면 마장로 22-6	유곡초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
설천초등학교 본관교사	경상남도 남해군 설천면 설천로696번길 11	설천초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
지족초등학교 교사	경상남도 남해군 삼동면 동부대로 1858번길 4	지족초등학교	해제된 시설물로 최근 정기안전점검 결과 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
갈육초등학교 본관	경상남도 하동군 금성면 금성로 523	갈육초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀안전진단 결과 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
고전초등학교고남분교장 고남초등학교본관	경상남도 하동군 고전면 소량산길 7	고전초등학교고남분교장	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
목계초등학교 교사	경상남도 하동군 청암면 청학로 2220	목계초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
적량초등학교 본관	경상남도 하동군 적량면 금강길 16	적량초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
육중중학교 육중중학교-본관	경상남도 하동군 육중면 육중중앙길 35	육중중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
화개중학교 본관	경상남도 하동군 화개면 화개로 142	화개중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	