

## 제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2021년 06월 30일

경상남도교육감



대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
마산여자고등학교 별관	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 157(완월동)	마산여자고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
구암초등학교 본관동	경상남도 창원시 마산회원구 구암북19길 153 (구암동)	구암초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
무학초등학교 별관	경상남도 창원시 마산합포구 자산동8길 6 . 무학초등학교 (자산동)	무학초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
마산중앙고등학교 체육관	경상남도 창원시 마산합포구 반월서9길 11-19(신월동)	마산중앙고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
경남항공고등학교 본관동	경상남도 고성군 고성읍 송학고분로 127	경남항공고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
경남고성음악고등학교 본관동	경남 고성군 하일면 공룡로 987	경남고성음악고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
도마초등학교 교사	경상남도 남해군 고현면도마리 123	도마초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
영전초등학교 본관동	경상남도 합천군 울곡면 영전3길 34	영전초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
야로중학교 본관동	경상남도 합천군 야로면 구정목촌길 14(구정리)	야로중학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
봉산초등학교 본관동	경상남도 합천군 봉산면 김봉길 25-7(김봉리)	봉산초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
쌍백초등학교 본관교사	경상남도 합천군 쌍백면 평구3길 17	쌍백초등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
삼가고등학교 본관동	경상남도 합천군 삼가면 봉두길 5	삼가고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
초계고등학교 본관	경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 101	초계고등학교	해제된 시설물로 최근 정밀점검결과 안전상태 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
마산중 운동장 서측	경상남도 창원시 마산합포구 자산서13길 76(자산동)	마산중학교	실태조사 결과 안전성 확보를 위하여 선제적 관리가 필요하여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창덕중 별관동 동쪽외부 옹벽	경상남도 창원시 의창구 동읍 의창대로900번길 12	창덕중학교	실태조사 결과 안전성 확보를 위하여 선제적 관리가 필요하여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
창원성민여고 본관 남서측 외부옹벽	경상남도 창원시 의창구 팔용로 481(팔용동)	창원성민여자고 등학교	실태조사 결과 안전성 확보를 위하여 선제적 관리가 필요하 여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창신중 운동장 남 서측 외부옹벽	경상남도 창원시 마산회원구 봉암 북7길 11(봉암동)	창신중학교	실태조사 결과 안전성 확보를 위하여 선제적 관리가 필요하 여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
천성초등학교 교 문 옆 오른쪽 옹벽	경상남도 양산시 배움터길 28(평산 동)	천성초등학교	민간합동점검결과 안전성 확 보를 위하여 선제적 관리가 필 요하여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
양산초등학교 별 관동 동측 외부옹 벽	경상남도 양산시 중앙우회로 102(북부동)	양산초등학교	민간합동점검결과 안전성 확 보를 위하여 선제적 관리가 필 요하여 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	