

제3종시설물의 해제 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 해제하였음을 고시합니다.

2021년 06월 30일

경상남도교육감



대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
마산제일여자고등학교 구관	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 65 (문화동)	마산제일여자고등학교	철거 완료	-	
마산제일여자고등학교 신관	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 66 (문화동)	마산제일여자고등학교	철거 완료	-	
마산제일여자중학교 구관동	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 65 (문화동)	마산제일여자중학교	철거 완료	-	
마산제일여자중학교 본관동	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 65 (문화동)	마산제일여자중학교	철거 완료	-	
유곡초등학교 본관동	경상남도 의령군 유곡면 마장로 22-6	유곡초등학교	보수·보강후 안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	

대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
고성동중학교 교 사동 전,후,좌,우 면 옹벽	경상남도 고성 군 거류면 당동1 길 59-14	고성동중학교	3중 시설물 제원에 가까워 지 정 후 반기 1회 점검으로 지속 관찰결과 안전상태 양호(B)인 시설물로 주기적관리로 전환	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관 리함	
거창고등학교 기 숙사(남)	경상남도 거창 군 거창읍 죽전4 길 36	거창고등학교	보수·보강후 안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관 리함	
합천여자고등학 교 신관	경상남도 합천군 합천읍 남정길 25-7	합천여자고등학 교	증축 후 안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관 리함	
대양초등학교 본 관동	경상남도 합천 군 대양면 대야 로 281-12	대양초등학교	정밀안전진단결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관 리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관 리함	