

제3종시설물의 해제 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 해제하였음을 고시합니다.

2021년 12월 31일

경상남도교육감



대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
진주 반성초 교사 동	경상남도 진주시 일반성면개암리 805-3	반성초등학교	정밀안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기 적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사 로 관리함	
명석초등학교 본 관동	경상남도 진주시 명석면우수리 109	명석초등학교	정밀안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기 적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사 로 관리함	
진주 지수초 교사 동	경상남도 진주시 지수면 지사로 806 지수초등학 교	지수초등학교	정밀안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기 적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사 로 관리함	
목계초등학교청 암분교장 본관	경상남도 하동군 청암면평촌리 590-2	목계초등학교	정밀안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기 적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사 로 관리함	
하동 양보초 본관	경상남도 하동군 양보면진양로 778	양보초등학교	정밀안전점검결과 안전상 태 양호(B)인 건물로 주기 적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사 로 관리함	

대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
하동 금남고등학교 본관	경상남도 하동군 금남면 섬진강대로 656-8 금남고등학교	금남고등학교	정밀안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
하동 고전초등학교 교남분교장	경상남도 하동군 고전면 소량산길 7 고남초등학교	경상남도하동교육지원청	정밀안전진단결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
함양 서상중 본관동	경상남도 함양군 서상면 서상로 232-1	서상중학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
유림초등학교 본관동	경상남도 함양군 유림면화촌리 472	유림초등학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
함양 수동중 본관동	경상남도 함양군 수동면화산리 1010	수동중학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
함양 수동초등학교 본관동	경상남도 함양군 수동면화산리 1097	수동초등학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
함양 금반초 본관동	경상남도 함양군 휴천면 금반리 92	금반초등학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
천령유치원 본관동	경상남도 함양군 함양읍 함양로 911, 천령유치원	천령유치원	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
용주초등학교 본관동	경상남도 합천군 용주면용지리 274	용주초등학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
합천 쌍책초등학교 본관동	경상남도 합천군 쌍책면성산리 639-1	쌍책초등학교	정밀안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
합천 적중초 본관동	경상남도 합천군 적중면상부리 142-1	적중초등학교	보수보강 공사 완료 후, 하반기 정기안전점검결과 안전상태 양호(B)인 건물로 주기적 관리로 전환함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	