

# 제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2023년 1월 11일

경상남도교육감



대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
대산초등학교 본관	경상남도 창원시 의창구 대산면 진산대로 442-7	대산초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
외동초등학교 본관동	경상남도 창원시 성산구 토월로 43번길 14	외동초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창원 대원초 본관동	경상남도 창원시 의창구 대원로 104번길 8-1	대원초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창원 용지초등학교 본관동	경상남도 창원시 성산구 원이대로 538번길 24	용지초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
마산여자중학교 체육관	경상남도 창원시 마산회원구 무학로 587	마산여자중학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
창덕중학교 별관동	경상남도 창원시 의창구 동읍 의창대로 900번길 12	창덕중학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
김해한일여자 고등학교 교사동1	경상남도 김해시 삼안로 112번길 1	김해한일여자 고등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
일운초등학교 본관동	경상남도 거제시 일운면 지세포로 74	일운초등학교	실태조사 결과 안전상태 지정검토로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
계창초등학교 A동 (본관교사동)	경상남도 창녕군 계성면 계성장마로 399	계창초등학교	실태조사 결과 안전상태 지정검토로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
창녕고등학교 101동 교사	경상남도 창녕군 대지면 우포2로 1180-20	창녕고등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	
육지중학교 교사동	경상남도 통영시 육지면 중촌길 12	육지중학교	실태조사 결과 안전상태 지정검토로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 연 2회 지속적으로 실시함	