

## 제3종시설물의 해제 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 해제하였음을 고시합니다.

2023년 1월 11 일

경상남도교육감



대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
경화초등학교 본관	경상남도 창원시 진해구 경화로 38번길 5	경화초등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
구암초등학교 별관동	경상남도 창원시 마산회원구 구암북19길 141	구암초등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
합포여자중학교 본관동	경상남도 창원시 마산회원구 회성남11길 27	합포여자중학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
마산여자고등학교 별관	경상남도 창원시 마산합포구 고운로 157	마산여자고등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
창원기계공업고등학교 본관동	경상남도 창원시 성산구 외동반림로 138번길 28	창원기계공업고등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	

대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
창원기계공업 고등학교 C동 컴퓨터 응용기계과	경상남도 창원시 성산구 외동반림로 138번길 28	창원기계공업 고등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
창원기계공업 고등학교 D동 메카 트로닉스과	경상남도 창원시 성산구 외동반림로 138번길 28	창원기계공업 고등학교	정밀안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	
내동초등학교 본관동	경상남도 진주시 내동면 순환로 426	내동초등학교	철거		
진주 교육지원청 (구)배영초 본관동	경상남도 진주시 중앙동 14-9	진주 교육지원청	철거		
남해초등학교 동편 석축	경상남도 남해군 남해읍 망운로10번길 1	남해초등학교	철거		
생초중(폐)	경상남도 산청군 생초면 생초안길 27	산청 교육지원청	폐교		
생초고(폐)	경상남도 산청군 생초면 생초로38번길 59	산청 교육지원청	공유재산 교환으로 관리대상에서 제외		
야로중학교 본관동	경상남도 합천군 야로면 구정목촌길 14	야로중학교	보수보강 후 정기안전점검 결과 안전상태 B등급으로 해제고시 함	해제고시 후 주기적인 실태조사로 관리함	