

제3종시설물의 지정 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정하였음을 고시합니다.

2023년 7월 11 일

경상남도교육감



대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
대아고등학교 강당	경상남도 진주시 서장대로 185번길 14	대아고등학교	정기안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
거제초등학교 본관동	경상남도 거제시 거제면 읍내로2길 20	거제초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
수월초등학교 본관동	경상남도 거제시 수양로 420	수월초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
오비초등학교 본관동	경상남도 거제시 연초면 오비5길 21	오비초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
상동초등학교 본관동	경상남도 밀양시 상동면 금산5길 4	상동초등학교	정밀안전진단 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
용남중학교 본관	경상남도 사천시 용현면 선진길 24	용남중학교	실태조사 결과 안전상태 지정검토로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
덕산초등학교 본관	경상남도 산청군 시천면 덕산대포로 15	덕산초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
산청 교육지원청 교육청사	경상남도 산청군 산청읍 친환경로 2720번길 10	산청 교육지원청	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
의령 여자중학교 본관동	경상남도 의령군 가례면 의병로 67	의령 여자중학교	계속적 안전관리가 필요한 시설물	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
군북초등학교 본관	경상남도 함안군 군북면 덕대길 26-16	군북초등학교	정밀안전점검 결과 안전등급 C등급으로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
안의중학교 본관동	경상남도 함양군 안의면 석천리 73	안의중학교	계속적 안전관리가 필요한 시설물	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	
함양 제일고등학교 본관동	경상남도 함양군 함양읍 함양배움길 27	함양 제일고등학교	실태조사 결과 안전상태 지정검토로 지정고시 함	지정고시 후 정기안전점검을 지 속적으로 실시함	