

재난위험시설 현황

학교명	시설명	준공	연면적	안전등급	시설유형
의령여자중학교	본관동	1972년	2,128.38	D	건물
의령여자중학교	별관동	1976년	776.85	D	건물
거창대성고등학교	별관동	1976년	483.70	D	건물
경진고등학교	A동	1980년	1,507.50	D	건물
산청초등학교	별관동	1968년	1,648.35	E	건물